



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
**OFICINA DEL CONTRALOR**  
 San Juan, Puerto Rico

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

**Autoridad para el Financiamiento de  
 Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas,  
 Médicas y de Control Ambiental de Puerto Rico  
 (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot)**

Informe de Auditoría o especial: CP-10-26 Número de unidad: 3086 Entidad auditada: (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot)

Fecha del informe: 8 de abril de 2010 Período auditado: 1 de julio de 1998 al 30 de junio de 2009

Indique:  PAC  ICP - \_\_\_\_\_

Funcionario enlace: Yadira Magruder, CPA, CIA Puesto: Auditora General Teléfono: (787)722-2525, ext. 2040

Funcionario principal o su representante autorizado: Sr. Carlos M. García Puesto: Presidente BGF y Presidente Junta de Directores de AFICA Teléfono: (787)722-2525, ext. 2001

CERTIFICO QUE ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA Y COMPLETA

  
 Firma del funcionario principal o su representante autorizado

Fecha: 6 de julio de 2010

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p><b>A LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE FACILIDADES INDUSTRIALES, TURÍSTICAS, EDUCATIVAS, MÉDICAS Y DE CONTROL AMBIENTAL DE PUERTO RICO</b></p> <p>1. Asegurarse de que el Director Ejecutivo cumpla con la Recomendación 2. [Hallazgo]</p> <p>***</p> <p>Recomendación 2 - Al Director Ejecutivo de la AFICA - Asegurarse de que para futuros proyectos se tomen las medidas</p>	<p>La Junta de Directores de la Autoridad dará seguimiento a la implantación de las acciones correctivas que serán informadas en el PAC que contiene la</p>	<p>Cumplimentada</p>



Estado Libre Asociado de Puerto Rico  
 OFICINA DEL CONTRALOR  
 San Juan, Puerto Rico

**PLAN DE ACCIÓN CORRECTIVA**

Autoridad para el Financiamiento de  
 Facilidades Industriales, Turísticas, Educativas,  
 Médicas y de Control Ambiental de Puerto Rico  
 (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot)

Informe de Auditoría o  
 especial:

CP-10-26

Número de unidad: 3086

Entidad auditada:

Fecha del informe:

8 de abril de 2010

Período auditado: 1 de julio de 1998

al

30 de junio de 2009

RECOMENDACIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA	RESULTADO
<p>necesarias para que no se repitan situaciones como las comentadas en el Hallazgo (<i>Hallazgo</i> - Vicios de construcción relacionados con las grietas, el acero de refuerzo expuesto en las losas, las columnas y las vigas, las conexiones de acero, el desprendimiento de concreto, la corrosión de elementos de acero estructural, y otras deficiencias encontradas en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot que requieren acción inmediata.)</p>	<p>Recomendación 2. La Junta se asegurará de que en proyectos futuros se tomen las medidas necesarias para que no se repitan situaciones como las señaladas en el informe relacionadas con vicios de construcción.</p>	

(Véase instrucciones al final del modelo)