



AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA
Gobierno de Puerto Rico

PO Box 41207
Minillas Station
San Juan PR 00940
Teléfono 787-763-5757
Fax: 787-763-4415

Auditorias Abiertas Informes del Contralor

Informe CP-06-07 (Programa de Acción Inmediata – PAI) emitido el 21 octubre de 2005 y consistió en una auditoria sobre los proyectos de construcción. El resultado de este informe incluye 8 hallazgos de los cuales se han realizado diez (10) planes de acción correctiva. Al 20 de julio solo queda una (1) recomendación la cual se encuentra parcialmente cumplimentada.

Informe CP-08-27 (Proyecto de las Interconexiones al Superacueducto de la Costa Norte) emitido el 12 de mayo de 2008. El resultado de este informe incluye cuatro (4) hallazgos de los cuales se han realizado cinco (5) planes de acción correctiva. Al 20 de julio de 2012, quedan dos (2) recomendaciones las cuales están parcialmente cumplimentadas.

Informe CP-09-05 (Ordenes de Servicio) emitido el 2 de septiembre de 2008 y consistió en una auditoria de las ordenes de servicio realizadas por la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Al 20 de julio de 2012, quedan dos (2) recomendaciones las cuales están parcialmente cumplimentadas.

Informe CP-10-29 (Proyecto de las Interconexiones al Superacueducto de la Costa Norte) emitido el 20 de mayo de 2010. El resultado de este informe incluyo 8 hallazgos de los cuales se han realizado dos (2) planes de acción correctiva. Al 20 de julio de 2012, quedan dos recomendaciones las cuales están parcialmente cumplimentadas.

Informe CP-11-04 (Proyecto de las Interconexiones al Superacueducto de la Costa Norte) emitido el 4 de abril de 2011. El resultado de este informe incluyo cuatro (4) hallazgos de los cuales se realizo (1) plan de acción correctiva. Al 20 de julio de 2012, queda (1) recomendación la cual se encuentra parcialmente cumplimentada.

